

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

### Angaben zur Adresse

Hotel Wiental  
3021 Pressbaum  
www.wiental.com

### Infos

#### Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.  
Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

### Anreise

#### Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 50 m entfernt  
Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz  
Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

#### Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

### Eingang

#### Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

#### Schiebetür

##### Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.  
Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.  
Es ist eine Glastür.  
Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.  
Die Tür ist mindestens 90 cm breit.  
Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

### Rezeption

#### Barrierefreie Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar.

### Gästezimmer

#### Erreichbarkeit:

!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar: Ja  
Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit: Ja  
Gibt es vor der Zimmertür die nötige Bewegungsfläche von 150 cm: Ja

#### Bewegungsflächen im Zimmer:

!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: Ja

#### Ablageflächen:

Es existieren unterfahrbare Ablageflächen: Ja

#### Betthöhe:

Das Bett ist 45 cm hoch.

#### Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind barrierefrei nutzbar: Ja

#### Sanitärbereich:


Es existiert ein rollstuhltauglicher Duschplatz: Ja

### Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.  
Unser Personal ist geschult im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

## Hinweise auf mögliche Mängel

### Rezeption:



*Mangel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich*

**Hinweis:** Eine Rezeption sollte auch über einen abgesenkten Bereich verfügen.

[» zur Frage](#) | [ausblenden](#)



### Induktive Höranlage

*Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage*

**Hinweis:** Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.

[» zur Frage](#) | [ausblenden](#)



### Leitsystem

*Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem*


**Hinweis:** ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

[» zur Frage](#) | [ausblenden](#)

[Ausgeblendete anzeigen](#)

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)

 Save page as PDF